

排水溝における排水異常の原因と対策措置(排水溝別 2/3)

排水溝における排水異常の原因と対策措置(排水溝別 3/3)

場 所	対象物質	原 因	今までに実施した対策(H17/3/9時点)	再発防止のための対策強化検討内容(H17/3/9時点)	H18/10/末現在の対策推進状況
5号ポンプ所排水溝	化学的酸素 要求量 (COD)	・加圧浮上槽へ供給する加圧水不良(加圧用空 気配管漏れ)により、油水分離機能が一時的に悪 化した。 ・凝集剤注入配管閉塞により薬注が不良となり、 一時的に処理不良となった。	・加圧用空気配管の漏れ補修 ・凝集剤注入ノズル形状変更、		