

3. 超過時の対策実施状況 (対象期間: 2月1日 ~ 2月28日)

No.	発生年月日	超過内容	原因	対策	対策完了年月日
1	2006.2.8	生浜総合排水溝 COD:31mg/L (協定値28mg/L) (放流口では規制値 20mg/L以下に対し 測定値20mg/Lで規 制値内である)	COD生物処理施設においてpHを調 整する苛性ソーダの投入装置が凍結 し低pHとなったため、生物の活性が低 下し処理不良が起こった。	苛性ソーダ投入装置の配管更新 " 配管の保温装置を補修 pHの管理範囲を狭く変更	~ 2.9

()内は基準値